

Welche Hilfsmittel für welches Farbsystem

Diese Anwendungsübersicht hilft Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Hilfsmittel für lösemittelbasierte Farbsysteme. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Technischen Mitteilungen.



Farbsorten	Standard Verdünner	Sonstige Verdünner	Sonstige Verdünner	Sonstige Verdünner	Standard Verzögerer	Sonstige Verzögerer	Sonstige Verzögerer	Sonstige Verzögerer	Sonstige Verzögerer	Verdüner-Pasten	Verzögerer-Pasten	Mattierungsmittel	Spritz verdünner
		schnell	→	langsam		schnell	→	→	langsam				
JET® 200	2090	Ce-Jet® 90	PS 090	U 90	VZ	6604	K 97	VZ 4	VZ 2	94	VZ4-P	Mattpaste 098	JET® 295
Norifin® PP N	PP N 090				Rasterverdünner PP N			VZ 4			VZ4-P		
NoriJet S	druckfertig	U 90	NoriJet 90		VZ		K 97	VZ 4	VZ 2		VZ4-P	Mattpaste 098	JET® 295
Norilit® 100 NX	190		PP N 90		197				VZ 4		VZ4-P	2009	195
Norilit® NC	Ce-Jet® 90		2090	U 90	VZ	K 97		VZ 4	VZ 2		VZ4-P		JET® 295
Norilit® U	U 90		Rasterverdünner 90	NoriJet 90	VZ	Rasterverdünner 90	NoriJet 90	VZ 4	VZ 2		VZ4-P	2009	95
Norilit® U-SG	U 90		Rasterverdünner 90	NoriJet 90	VZ	Rasterverdünner 90	NoriJet 90	VZ 4	VZ 2		VZ4-P	2009	95
NoriPlan®	Ce-Jet® 90				2090		VZ						95
Noriprint® PS	PS 090	Ce-Jet® 90	2090	Rasterverdünner PS Nr. 1	PS 97	VZ	K 97	VZ 4	VZ 2	94	VZ 4-P	Mattpaste 098	
NoriProp N	NoriProp 90	PPN 90			VZ				VZ 2		VZ4-P	2009	
Noritemp GN	6604				VZ 2								GN 95
Noristar PG	PS 090	Ce-Jet® 90	2090	Rasterverdünner PS Nr. 1	PS 97	VZ	K 97	VZ 4	VZ 2	94	VZ4-P		
PUR®-ZK	U 90			Rasterverdünner 90	VZ		K 97	VZ 4 nur ohne Härter	VZ 2		VZ4-P nur ohne Härter	2009	
Sorte P	P 90	6400		P 90/001	P 97	K 97		VZ 4		94	VZ4-P	2009	95
Thermo-Jet®	2090	Ce-Jet® 90	PS 090	U 90	VZ	6604	K 97	VZ 4	VZ 2	94	VZ4-P	Mattpaste 098	95
Universal-Tagesleuchtfarben	Ce-Jet® 90	2090	PS 090	U 90	VZ	6604	K 97	VZ 4	VZ 2	94	VZ4-P		95
ZK-Zweikomponentenfarbe	2090	6400			VZ	6604	K 97	VZ 4	VZ 2		VZ4-P	2009	95